

JAK SE CHOVAT V DÍLNĚ

- V dílně pracuj maximálně opatrně, abys svojí činností neohrozil zdraví svoje, ani nikoho jiného.
- Při práci používej vždy ochranné pracovní pomůcky, jako je pracovní oděv, ochranné brýle, rukavice, chrániče sluchu, zraku atd.
- Pracuj jen s kvalitními stroji, nástroji - dodržuj instrukce výrobce.
- Zajisti dostatečné větrání při práci s laky a mořidly.
- Dveře v dílně nikdy nezamykej. V případě požáru ti poslouží k úniku do bezpečí.
- V dílně nikdy nekuř a nepracuj s otevřeným ohněm.
- Začne-li v dílně hořet, použij hasicí přístroj, který musí být vždy na viditelném a stále dostupném místě a nesmí být před ním skladován žádný materiál.
- Chemické a jiné látky skladuj v originálních označených a uzavřených obalech a dodržuj veškeré pokyny, které jsou na obalech uvedené.
- Sebemenší poranění okamžitě ošetři. Použij lékárničku, kterou máš v dílně.
- Po skončení práce vypni a odpoj stroje, uklid' nářadí a pracovní místo. Pozor dej zvláště na kovové piliny a odřezky.
- Před odchodem se pořádně rozhlédni! Jsou vypnuté stroje, uložené nářadí, uzavřené nádoby s ředitly a chemickými látkami, uklizený pracovní prostor?

**JE-LI VŠE V POŘÁDKU,
MŮŽEŠ Z DÍLNY BEZPEČNĚ
ODEJÍT.**

